

令和 6 年度

宮竹一二丁目カーブミラー点検報告書


2024.10.6

宮竹一・二丁目交通安全委員

宮竹一丁目 点検箇所



宮竹二丁目 点検箇所



道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	①			
住所	宮竹1丁目1			
目標物	東名側道沿い ステーキのあさくま 北東角			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良・否	良・否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良・否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良・否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	②			
住所	宮竹1丁目2			
目標物	東名側道沿い TOKAI 北西角			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良・否	良・否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良・否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良・否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	③			
住所	宮竹1丁目6			
目標物	高松公園 東側 北			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	④			
住所	宮竹1丁目6			
目標物	高松公園 東側 中			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ さびあり ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑤			
住所	宮竹1丁目6			
目標物	高松公園 東側 南			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良・否	良・否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良・否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ さびあり ）
良・否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑥			
住所	宮竹2丁目18			
目標物	河住工業所 東南角			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑦			
住所	宮竹2丁目19			
目標物	エンゼル宮竹フォルム 北東角			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑧			
住所	宮竹2丁目18			
目標物	河住工業所 南側			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑨			
住所	宮竹2丁目11			
目標物	南中内 グランド北門			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑩			
住所	宮竹2丁目11			
目標物	南中 グランド 南側			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				


道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑪			
住所	宮竹2丁目24			
目標物	インプレースフレームB前			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		☒ 良 ☐ 否	☒ 良 ☐ 否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		☒ 良 ☐ 否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
☒ 良 ☐ 否				
管理シール	☒ 貼られている	☐ 貼られていない	管理者不明	
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑫			
住所	宮竹2丁目8			
目標物	飯沼建築所前			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑬			
住所	宮竹2丁目11			
目標物	宮竹2丁目5 北側 自転車道路沿い			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑭			
住所	宮竹2丁目7			
鉄塔	書道教室付近			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
 注意喚起シールなし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑮			
住所	宮竹2丁目			
鉄塔				
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑬			
住所	宮竹2丁目5			
目標物	松庵角			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑰			
住所	宮竹2丁目4			
鉄塔	NHK鉄塔 南西角			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている		貼られていない	管理者不明
写真状況				
 				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	⑱			
住所	宮竹2丁目4			
鉄塔	NHK鉄塔 南東角			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				

道路反射鏡修繕箇所調査票

No.	①9			
住所	宮竹2丁目4			
鉄塔	NHK鉄塔 東側 南中西門前			
破損箇所	部所	調査結果（良否に○をつけてください）		
	柱	曲損	根本腐食	その他（ ）
		良否	良否	
	鏡面	破損		その他（ ）
		良否		
	基礎部	ぐらつき		その他（ ）
良否				
管理シール	貼られている	貼られていない	管理者不明	
写真状況				
				
破損部拡大				
異常なし				