


宮竹一・二丁目自治会の地域に設置のカーブミラー21箇所





改修された5箇所の改修前後の画像

改修前


改修後

3






改修前



改修後





改修前



改修後



5






改修前

改修後

10





改修前

改修後

